

Mərkəzdənqəçma elektrik dalma nasos qurğularında flans-gövdə qovşaqlarındakı yivli birləşmələrin resurslarının yüksəldilməsi

I.Ə. Həbibov, t.e.d.¹, V.M. Şamilov, t.e.n.², M.Ə. Kərimov³, F.V. Şamilov¹

¹Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,

²“Nanotexnologiyalar” Departamenti,

³Dalma Qurğularının Təmiri ve Kirayesi üzrə Eksperimental İstehsalat Müəssisəsi

Elektron ünvan: h.ibo@mail.ru

Mərkəzdənqəçma elektrik dalma nasos qurğularında baş verən imtina səbəbləri sırasında yivli səthlərdə, o cümlədən flans-gövdə qovşaqlarındakı sancaq-qayka bəndinin korroziya səbəbindən qırılaraq avadanlığın quyudubinə düşməsi halları müşahidə olunur.

Məqalədə seksiyaları (giriş, aşağı, orta və yuxarı olmaqla) bir-birinə bağlayan flans-gövdə döyünlərində tətbiq olunan sancaq və qayka birləşmələrin istismar resursların nanotexnologiyaların tətbiqi ilə artırılması məsələsi həll edilmişdir.


Açar sözlər: mərkəzdənqəçma elektrik dalma nasos qurğusu, flans-gövdə qovşağı, sancaq-qayka birləşməsi, nanoasaslı örtük materialı, istismar resursu.

Abşeron yarımadasında yerləşən neft yataqları sonuncu istismar mərhələsindədir. Onlarda sulaşmanın səviyyəsi 95–98 % təşkil edir. Azərbaycanın Xəzər dənizi akvatoriyasında yerləşən yataqlarında isə bu göstəricinin nisbətən aşağı səviyyədə olmasına baxmayaraq, proses intensivləşməkdədir. Adətən belə hallarda neftin çıxarılmasında mexanikləşdirilmiş üssüllardan, o cümlədən elektrik dalma nasoslarından istifadə olunur [1–3].

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, mürəkkəb iş şəraitində mərkəzdənqəçma

elektrik dalma nasos qurğularında (MEDNQ) imtiyana və qəzaların artması, istismar resurslarının azalması, təmirlerarası müddətin qısalması müşahidə olunur. Son illərdə göstərilən çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində aparılan işlərin genişlənməsinə baxmayaraq, problem öz aktuallığını saxlamaqdadır. Odur ki, neft-mədən avadanlıqlarının resurslarının artırılması istiqamətində innovasiyon texnologiyalar, o cümlədən nanotexnologiyalar tətbiq edilir [4–6].

Şəkil 1-də Azərbaycan Respublikası üzrə işlek



Şəkil 1. Azərbaycanın quru yataqlarında neftin hasilat üsulları

quyu fonda istismar üsullarının tətbiqini xarakterizə edən diaqram göstərilmişdir. Diaqramdan göründüyü kimi, NQÇI-lərdə tətbiq edilən hasilat üsulları sırasında şənqli nasos və qazlıfıt üsulları prioritet olmasına baxmayaraq, elektrik dalma nasoslarından istifadə də genişlənməkdədir.

Hal-hazırda Azərbaycanın NQÇI-lərində elektrik dalma nasos qurğularının tətbiqi ilə hasilat ümumi quyu fondaunun 13 %-ni təşkil edir və bu göstəricinin artması perspektivi proqnozlaşdırılır. MDB ölkələri sırasında MEDNQ-nin tətbiqi ilə neftçixarmada aparıcı mövqə Rusiya Federasiyasına məxsusdur. Belə ki, son 15–20 il ərzində burada MEDNQ-nin tətbiqi 80 %-ə çatmış və bu, neft hasilatının səviyyəsinin 30–70 % artmasına səbəb olmuşdur [7, 8].

2012–2017-ci illərdə respublikanın NQÇI-lərinin balansında olan və MEDNQ vasitəsilə istismar olunan quyularda apardığımız müşahidələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu qurğularda baş verən imtina səbəbləri sırasında korroziya, hasil olunan məhsulun tərkibindəki mexaniki qarışqlar, qum faktoru, mineral duzlar, bərk çöküntülər və digərləri dominantlıq təşkil edir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, avadanlığın quruluşunda istifadə olunan yivli səthlərin dağılması səbəbindən baş verən imtinaların da yeri önemlidir.

Müşahidəyə götürülmüş 100 quyuda istismar olunan elektrik dalma nasoslarında baş verən sıradan çıxmaların təsnifi cədvəl 1-də göstərilmişdir. Buradan göründüyü kimi, dalma nasoslarında işçi çax və istiqamətləndirici aparat cütlüyünün qum, gil və mexaniki qarışqlarla dolması, val, oymaq, yastıq və digər hissələrin abraziv və korroziyon yeyilmə səbəbindən sıradan çıxmaları üstünlük təşkil edir. Bu imtinalar nəticəsində istismarı da-

yandırılan avadanlığın quyudan çıxarılması, bərpası və yenidən istismara verilməsi xeyli vaxt itkisine getirib çıxarır. Lakin nasosun quyu buraxılmasında istifadə olunan kompressor borularında kipləndirmənin pozulması və flans-qovşaqların bəndinin korroziyaya uğraması səbəbindən dağılması, kabelin zədələnməsi və qopması, eləcə də seksiyaların bir-biri ilə bağlı flans-gövdə düyündəki bolt və sancaq birləşməsinin yeyilməsindən qırılmaının baş verməsi nəticəsində avadanlığın tam və ya qismən quydubinə düşməsi ağır fəsadlar yaradır və bunlarla bağlı təmir-bərpa işləri böyük məsrəflər tələb edir.

Hal-hazırda texniki xarakteristikalarından asılı olaraq bir ədəd MEDNQ-nin orta dəyəri 69538 AZN, cari təmir xərcləri 14722 AZN və əsaslı təmiri 34769 AZN təşkil edir.

Bu səbəbdən məqalədə MEDNQ-nin quruluşundakı yivli birləşmələrin istismar resurslarının artırılması məsəlesi ilə bağlı aparılmış tedqiqatların nəticələri eks olunmuşdur.


Məlumdur ki, MEDNQ-nin təşkil olunduğu seksiyalar (giriş, aşağı, orta və yuxarı olmaqla) bir-biri ilə flans-gövdə tipli sancaq və qayka vasitəsilə bağlanır [6]. Mövcud MEDNQ-nin konstruksiyasında ümumilikdə uyğun olaraq GOST 22032–76 və GOST 5915–70 üzrə hazırlanmış hər bir pilledə M12 ölçülü 6 ədəd sancaq və qayka birləşməsindən istifadə olunur.

Apardığımız müşahidələr zamanı müəyyən olunmuşdur ki, istismar şəraitində asılı olaraq sancaq və qaykalarda korroziyon yeyilmə diferensial xarakter daşıyır (şəkil 2).

Tədqiqat işində MEDNQ-nin seksiyaları flans-gövdə düyünlərində istifadə olunan sancaq-qayka birləşmələrində baş verən korroziyon yeyil-

Cədvəl 1

İmtinaların xarakteri	İllər				
	2010	2012	2014	2016	2017
İşçi çax və istiqamətləndirici aparat cütlüyünün mexaniki qarışqlarla dolması və nasosun digər hissələri ilə bağlı təmirlər	53	60	65	70	69
Aqressiv mühit	2	2	1	1	3
Kabelin zədələnməsi	24	19	12	10	9
Nasos-kompressor borularında kipləndirmənin pozulması və dağılması	8	8	9	10	9
Elektrik təchizatındaki qüsurlar	6	5	7	5	6
Avadanlığın keyfiyyətsiz quraşdırılması	1	2	2	2	1
Nasosun qırılması (quydubinə düşməsi)	1	2	1	1	2
İstismar sütununda baş verən pozuntular	2	2	3	1	1
Digər səbəblər	1	-	-	-	-



Şəkil 2. Sancaq-qayka birləşmələrində baş verən korroziyon yeyiləmə:
1, 3 – nanoortülü; 2 – nanoortüksüz

mə səbəbindən yaranan qırılmaların qarşısını almaq məqsədi ilə xüsuslu texnologiya əsasında hazırlanmış nanoortük materialdan istifadə olunmuşdur [7]. Örtük materialı aerosol prinsipi əsasında sancaq-qayka birləşməsinin səthinə çekilir.

Sınaqların nəticələrinin müqayiseli təhlilini aparmaq məqsədilə hər bir düyündəki altı ədəd sancaq-qayka birləşməsindən üçü təklif olunan nanoortük materialla, digərləri isə ənənəvi üsulla örtülmüşdür.

Cədvəl 2-də pillələr üzrə sancaq və qayka birləşmələrində baş verən yeyilmənin xarakterini eks etdirən nəticələr verilmişdir. Sınaqlar “Bibi-

heybətnef” NQÇI-nin 3-cü mədənində X horizontdan istismarda olan 2932 №-li hasilat quyusunda buraxılmış MEDNQ 5–25–500 markalı dalma nasos qurğusunda aparılmışdır. Qurğunun endirmə dərinliyi 490 m olmuşdur.

Mütəmadi olaraq hər 4 həftədən sonra nəzarətə götürülen korroziyon yeyilmənin qiymətlərinin təhlili göstərir ki, 6 ay müddətində birləşmələrdə baş verən yeyilmənin miqdarı 50 %-ə qədər olabilir.

Cədvəl 3-də 490 m dərinlikdə 74 gün istismardan sonra mühərrerin izolyasiya müqavimətinin azalması səbəbindən dayandırılmış və qaldırılmış

Cədvəl 2

Sancaq-qayka birləşməsinin yeri	Birləşmələrdə baş verən yeyilmənin miqdəri, %						
	2	4	8	12	16	20	24
Seksiya: üst	-	-	-	14.6	18.8	22.6	24.9
orta	-	-	18.5	24.3	26.6	28.7	31.2
aşağı	-	17.6	22.5	30.2	38.6	43.1	48.9

Cədvəl 3

Sancaq və qaykalar	Korroziya sürəti, mm/il	Mühafizə effekti, %	Yeyilmə, %
Adi örtülü	11.28	32.78	30
Nanoörtülü	2.03	87.89	5.5

nasosda aqressiv mühitin təsirindən adi və nanoörtülü sancaq və qaykalarda baş verən yeyilmələrin müqayisəsi verilmişdir.

Nəticə

1. Müəyyən edilmişdir ki, MEDNQ-nin seksiyalarının bir-biri ilə bağlanmasında istifadə olunan bolt və sancaq birləşmələrində istismar mühitinin təsirindən baş verən korrozion yeyilmə geniş diazonda dəyişir və son olaraq konstruksiyada kip-

ləndirmənin pozulmasına, onun qismən və ya tam qırılması nəticəsində quyudibinə düşməsinə gətirib çıxara biler.

2. Bolt və sancaq birləşmələrinin resursunun yüksəldilməsi məqsədi ilə onların yeni nanoəsaslı örtük materialı ilə mühafizəsi tövsiyə edilir.

3. Müəyyən edilmişdir ki, nanoəsaslı örtük materialının tətbiqi bolt və sancaq birləşmələrində korrozion yeyilmənin sürətinin 5 dəfədən artıq azalmasına imkan yaradır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Həbibov İ.Ə., Abasova S.M. Elektrik mərkəzdənqəmə nasoslarında istismar zamanı yaranan imtinaların təhlili // "Nefit, qazın geotexnoloji problemləri və Kimya" ETİ. Məqalələr toplusu, "Xəzərneftqazyataq-2012" Elmi-təcrübə konfrans, 4-5 dekabr 2012, s. 39-42.
2. Hüseynov M.Ə. İşlənenin son mərhələsində olan neft yataqlarında suvurma prosesinin modeləşdirilməsi // Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2010, № 5, s. 22-25.
3. Qafarov N., Həbibov İ.Ə., Abasova S.M. Azərbaycan neft sənayesində elektrik dalma nasoslarının tətbiqinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri // Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2013, № 11, s. 39-45.
4. Həbibov İ.Ə., Şamilov V.M., Hüseynova V.Ş., Şamilov F.V. Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının istismar göstəricilərinin yüksəldilməsində nanotexnologiyaların tətbiqinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri // Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2018, № 2, s. 32-36.
5. Yusifzadə X.B., Şahbazov Ə.K. Razrabotka i vnedrenie nanotekhnologij v neftgazodobyche. – Bakı: İTRİ SOCAR-in Mərkəzləşdirilmiş mətbəəsi, 2011, 110 s.
6. Həbibov İ.Ə., Rüstəmov K.B., Hüseynova V.Ş. Neftqazmədən qurğuları və boru kəmərlərinin korroziyadan qorunması üçün nanoəsaslı polimer örtük materiallarının işlənməsi // Maşınşünaslıq, 2016, c. 5, № 1, s.46-48.
7. Smirnov N.I., Smirnov N.H., Muxamadeev K.G. Issledovaniya i puti povышения ресурса УЭЦН // Химическое и нефтегазовое машиностроение, 2000, № 3, с. 13-16.
8. Shturn L.B. Razrabotka metodiki racionall'nogo rezhima eksploatatsii elektrocentrobежnykh nasosov pri forсirovannom otborre zhidkosti: avtoref. dis. na soиск. уч. step. kand. tekhn. nauk, Tiumen', 2009.
9. Makhmudov C.A., Abuzerli M.C. Montaj, obslužhivaniye i remont skvazinnykh elektronasnosov. – M.: Nedra, 1995, 217 c.

Повышение ресурса резьбовых элементов фланцевых соединений электропогружных насосных установок

И.А. Габибов, В.М. Шамилов, М.А. Керимов, Ф.В. Шамилов

В ряду основных причин отказов электропогружных насосных установок – выход из строя резьбовых элементов фланцевых соединений в результате коррозии.

В статье приведены результаты исследования по повышению ресурса резьбовых элементов фланцевых соединений с применением нанотехнологий.

Ключевые слова: электропогружные насосные установки, фланцевые установки, резьбовые соединения, нанопокрытие, эксплуатационные ресурсы.

Increase of resources of threaded elements in flange connections of centrifugal electric submersible pumping units

I.A. Habibov, V.M. Shamilov, M.A. Kerimov, F.V. Shamilov

One of the main reasons for failures of electrical submersible pumping units is the breakdown of threaded elements in flange connections.

The paper deals with the results of study on the increase of threaded elements resources in flange connections using nanocoating.

Keywords: electrical pumping units, threaded connections, flange, nanocoating, exploitation resources.