

PRESS QƏLİBLƏRİN FORMA VERƏN SƏTHLƏRİNİN ÖLÇÜLƏRİNİN DÜZGÜN TƏYİN EDİLMƏSİ METODİKASI



Ağayeva Ş.A.



Press-qəliblərin forma verən səthlərinin ölçülərinin düzgün təyin edilməsi (hesablanması) və həmin səthlərin bir-birinə nisbətən vəziyyətinin konstruktiv olaraq optimal seçilib layihələndirilməsi hazırlanan detalın keyfiyyət göstəricilərini bir başa təmin edir. Bu mərhələdə buraxılan hər hansı cüzi səhv, hazırlanan bütün detallarda öz əksini tapır. Ona görə də plastik kütłədən hazırlanan detal konstruktiv cəhətdən düzgün layihələndirildikdən sonra əsas mərhələlərdən biri onun ölçü və forma dəqiqliyini təmin etmək üçün, forma verən səthlərin ölçülərinin düzgün hesablanmasıdır. Səthlərin konstruksiyada müxtəlif müstəvilərdə yerləşməsi və presləmə prosesində yiğışma deformasiyasının yaranma mexanizmi və istiqaməti müxtəlif xarakterli olduğuna görə hər bir forma verən səthin ölçüsü fərdi hesablanır. Ona görə də press-qəliblərin ölçülərinin təyin edilməsinin əsasını, onun uyğun ölçülərinin orta qiymətinin (nominal ölçünün) düzgün tapılması ilə sıx əlaqədardır.

Cədvəl 1-də verilən düsturlarda olan LM – matrisanın, hazırlanan detalın xarici konturunu (diametrini) əmələ gətirən elementinin ölçüsüdür; ən böyük – detalın xarici konturunun (diametrinin) ən böyük ölçüsüdür; Y – materialın hesabı yiğışma əmsalıdır; A – detalın uyğun nominal ölçüsünün müsaidəsidir; L_p – detala forma verən puansonun və ya hamar içliyin nominal ölçüsüdür; $L_{ən\ kiçik}$ – detalın daxili ölçüsünün (yuvanın) ən kiçik ölçüsüdür; H_m – matrisanın forma verən elementinin presləmə zamanı çıxan artıq materialın qalınlığından asılı olan hündürlüyüdür; H_{lm} – matrisanın forma verən elementinin presləmə zamanı çıxan artıq materialın qalınlığından asılı olmayan hündürlüyüdür; H_n – matrisanın xarici çıxıntıya forma verən ele-

mentinin hündürlüyüdür; $H_{en\ boyuk}$ – hazırlanan detalin en büyük hündürlüyüdür; $H_{en\ kicik}$ – hazırlanan hissenin en küçük hündürlüyüdür.

Cədvəl 1
Press-formaların hamar forma verən detallarının icraçı ölçülərinin hesabatı üçün düsturlar

İcraçı	Eskiz	Hesablama düsturları
Detalın xarici dia-metrinə forma verən elementlərin ölçüsü		$L_M = (L_{en\ cox} + L_{en\ cox} \cdot Q - 0,8\Delta)^{+\delta}$
Detalın yuvasına forma verən elemen-tin və ya hamar içliyin ölçüsü		$I_n = (I_{en\ cox} + L_{en\ az} \cdot Q + 0,8\Delta)^{+\delta}$
Yığıntıının qalınlığından asılı olaraq matrisanın forma verən elementinin hündürlüğünün ölçüsü		$H_M = (H_{en\ cox} + H_{en\ cox} \cdot Q - 0,8\Delta)^{+\delta}$
Yığıntıının ölçüsündən asılı olmayaraq matrisanın forma verən elementinin hündürlüğünün ölçüsü (tökəmə presləmədə)		$H'_M = (H_{en\ cox} + H_{en\ cox} \cdot Q - 0,8\Delta)^{+\delta}$
Detalın xarici səthində çıxıntıya forma verən matrisa elementinin hündür-lüğünün ölçüsü		$H''_M = (H_{en\ cox} + H_{en\ cox} \cdot Q + 0,8\Delta)^{+\delta}$

Detalın daxili silindri-nin səthinə forma ve-rən puanson və ya hamar içliyin elementinin ölçüsü		$h_M^* = (H_{en\ cox} + H_{en\ cox} \cdot Q + 0,8\Delta)^{+\delta}$ qeyd: puanson və ya hamar içlik matrisa ilə birlilikdə qovuşa itələnir
Detalda bağlı yuva-nın hündür-lüyüne forma verən puanson və içliyinin elemen-tinin hün-dürlüyü-nün ölçüsü		$h'_n = (H_{en\ cox} + h_{en\ az} \cdot Q - 0,8\Delta)^{+\delta}$
Hamar forma verən içliklərin oxları arasındakı məsafə		$E_{pr} = (E + EQ)^{+\delta}$

Ədəbiyyat

1. Kərimov C.Ə. Maşınçayırma. Bakı, Çəşioğlu, 2007, 504 s.
2. Керимов Д.А., Курбанова С.К. Основы конструирования пластмассовых деталей и пресс-форм. Баку: Изд-во «Елм», 1997, 504 с.
3. Гасанова Н.А. Поведение пластмасс, работающих в нефтепромысловых оборудованиях. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, №8 (август), 2016